

**Suldrup Vandværk**  
**Lille Østrupvej 15**  
**9541 Suldrup**  
**Att.: Claus Nødgaard Hansen**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00070590-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00070590  
**Kunde nr.** CA0003552  
**Modt. dato:** 29.04.2013

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Suldrup Vandværk Boring 3 DGU 40.1026 - V02201300 / 4845001303				
<b>DGU-nr:</b>	40.1026				
<b>Prøvetype:</b>	Råvand - Boringskontrol				
<b>Prøveudtagning:</b>	29.04.2013 kl. 10:50				
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø A/S TOP				
<b>Analyseperiode:</b>	29.04.2013 - 14.05.2013				

**Prøvemærke:** Boring 40.1026

Lab prøvenr:	07059001	Enhed	Kravværdier	DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.		
<b>Organiske forbindelser</b>						
Ammonium	0.015	mg/l		0.006	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	0.013	mg/l		0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	37	mg/l		0.5	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.057	mg/l		0.005	DS/EN ISO 6878 auto Skalar	10
Chlorid	33	mg/l		1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.17	mg/l		0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	62	mg/l		0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Aggressiv kuldioxid	< 5	mg/l		5	DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	156	mg/l		3	DS/EN ISO 9963	10
Inddampningsrest	340	mg/l		10	DS 204	12
<b>Metaller</b>						
Arsen (As)	2.1	µg/l		0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Barium (Ba)	9.9	µg/l		1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Bor (B)	39	µg/l		1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Calcium (Ca)	76	mg/l		0.5	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Cobolt (Co)	< 0.04	µg/l		0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.01	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Kalium (K)	1.2	mg/l		0.2	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Magnesium (Mg)	5.2	mg/l		0.1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l		0.005	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Natrium (Na)	20	mg/l		0.1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Nikkel (Ni)	0.41	µg/l		0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
<b>Organiske samleparametre</b>						
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.67	mg/l		0.1	DS/EN 1484	12
<b>Chlorphenoler</b>						
2,4-dichlorphenol	< 0.01	µg/l		0.01	M 0269 GC/MS	26
2,6-dichlorphenol	< 0.01	µg/l		0.01	M 0269 GC/MS	22
<b>Pesticider</b>						
2,4-D	< 0.01	µg/l		0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
2,6-DCPP	< 0.01	µg/l		0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	0.016	µg/l		0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
2,6-dichlorbenzosyre	< 0.01	µg/l		0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
4-CPP	< 0.01	µg/l		0.01	M 0336 LC/MS/MS	20

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end

i.p.: ikke påvist

#: ingen parametre er påvist

i.m.: ikke målelig

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den eksplanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Side 1 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Suldrup Vandværk**  
**Lille Østrupvej 15**  
**9541 Suldrup**  
**Att.: Claus Nødgaard Hansen**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00070590-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00070590  
**Kunde nr.** CA0003552  
**Modt. dato:** 29.04.2013

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Suldrup Vandværk Boring 3 DGU 40.1026 - V02201300 / 4845001303				
<b>DGU-nr:</b>	40.1026				
<b>Prøvetype:</b>	Råvand - Boringskontrol				
<b>Prøveudtagning:</b>	29.04.2013 kl. 10:50				
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø A/S TOP				
<b>Analyseperiode:</b>	29.04.2013 - 14.05.2013				

**Prøvemærke:** Boring 40.1026

Lab prøvenr:	07059001	Enhed	Kravværdier	DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.		

### Pesticider

4-nitrophenol	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
AMPA	< 0.01	µg/l	0.01	M 8270 LC/MS/MS	14
Atrazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Bentazon	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
Desethyl-atrazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Desethyl-desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	28
Desethyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Desethyl-terbutylazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Dichlobenil	< 0.01	µg/l	0.01	M 0269 GC/MS	26
Dichlorprop (2,4-DP)	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Didealkyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	28
Diuron	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Ethylenthiourea (ETU)	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Glyphosat	< 0.01	µg/l	0.01	M 8270 LC/MS/MS	14
Hexazinon	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Hydroxyatrazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	22
Hydroxysimazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
MCPA	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Mechlorprop (MCPP)	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metribuzin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metribuzin-desamino	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metribuzin-desamino-diketo	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metribuzin-diketo	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Simazin	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20

### Oplysninger fra prøvetager

Vandtemperatur	8.7	°C	DS 2250
pH	7.7	pH	DS 287
Ledningsevne	53	mS/m	0.1 DS/EN 27888
Iltindhold	2.7	mg/l	0.1 DS/EN 25814

### Tegnforklaring:

- <: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL.: Detektionsgrænse
- \*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig

Um (%): Den eksplanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Side 2 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Suldrup Vandværk**  
**Lille Østrupvej 15**  
**9541 Suldrup**  
**Att.: Claus Nødgaard Hansen**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00070590-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00070590  
**Kunde nr.** CA0003552  
**Modt. dato:** 29.04.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Suldrup Vandværk Boring 3 DGU 40.1026 - V02201300 / 4845001303

**DGU-nr:** 40.1026

**Prøvetype:** Råvand - Boringskontrol

**Prøveudtagning:** 29.04.2013 kl. 10:50

**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S TOP

**Analyseperiode:** 29.04.2013 - 14.05.2013

**Prøvemærke:** Boring 40.1026

Lab prøvenr:	07059001	Enhed	Kravværdier	DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.		

**Kopi til:**

Rebild Kommune, Kopist drikkevand, Hobrovej 88, 9530 Støvring

14.05.2013



Annette Vendel  
Kunderådgiver

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den eksplanderede måleusikkerhed Um er lig  $2 \times RSD\%$ , se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Side 3 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.